

Renergia Zentralschweiz AG

Information für Spediteure

Was gilt es zu beachten?

- Die Anlieferprozesse sind so weit wie möglich automatisiert von der Kundenerkennung bis zur Übergabe des Waagscheins und dem Versand der Rechnung.
- Renergia steht offen für alle Anlieferungen von LKW, welche ihre Ladung abkippen oder ausstossen können (Details siehe Abfallannahmereglement).
- Für Anlieferungen im PW oder Lieferwagen bitten wir sie, weiterhin die lokalen Annahmestellen zu berücksichtigen.
- Auf dem Gelände der Renergia gilt die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h.



Ablauf der Anlieferung

Bereits erfasste Kunden/Fahrzeuge haben entweder einen Mikrowellen-Tag (kleiner Empfänger/Sender) oder eine Batchkarte. Nicht erfasste Kunden melden vor der ersten Anlieferung bei Renergia.

Schritt 1: Erkennung bei Renergia

Mittels Mikrowellen-Tag

montiert bei der Waage
und im Fahrzeug



oder

Mittels Barcode-Lesegerät

am Einfahrtsterminal



Schritt 2: Auswahl Kundenprojekt und Verwiegung



Wählen Sie am Terminal wenn nötig ihr Kundenprojekt (z.B. Baustelle oder Abholort) aus.

Anschliessend bestätigen Sie die Verwiegung.

Das System weist die Kippstelle (Nr. 1-8) zu.

Schritt 3: Abkippen



Fahren Sie zur zugewiesenen Kippstelle.

Die Funktion der automatischen Torsteuerung und die Sicherheitseinrichtungen werden vor Ort instruiert.

Schritt 4: Ausfahrt



Für die Ausfahrt werden Sie automatisch erkannt (Mikrowellen-Tag) oder Sie lesen die Batchkarte erneut ein.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ob der Wägeschein für Sie ausgedruckt wird, oder ob dieser elektronisch versendet wird, ist in unserem System vorprogrammiert (vorgängige Absprache mit Disponent).

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeitenden am Empfang gerne zur Verfügung.

E-Mail: dispo@renergia.ch

Telefon: 041 455 33 14